

АКТ
ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с. Борец

22 сентября 2025 года

Мы, комиссия в составе: Главы администрации Борцовского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия - Бетке А.В. , начальник Борцовского участка ООО «ТеплоРесурс» - Кедров Г.В. , водитель пожарного автомобиля (член ДПК) – Ворошилов В.К., составили настоящий акт о том, нами произведён совместный осмотр технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории с. Борец и д. Власьево

1. Осмотрены пожарные гидранты и ВНБ по адресам:

№ п/п	Наименование села, улицы	Количество	Вид
1	2	3	4
1.	с. Борец ул. Северная	1	ВНБ № 1
2.	с. Борец ул. Озерная	1	Пожарный водозаборный кран
3.	д. Власьево, ул. 50 лет ВЛКСМ	1	ПГ № 1

2. Обнаружено неисправных пожарных гидрантов по адресам:

№	Адрес	Характер неисправности
1.	2	3
-	-	-

3. Источники наружного противопожарного водоснабжения на территории с. Борец и д. Власьево находятся в удовлетворительном состоянии.

Глава Борцовского сельсовета
Ширинского района Республики Хакасия:




А.В. Бетке

Начальник Борцовского участка ООО «ТеплоРесурс»



Г.В. Кедров

Водитель пожарного автомобиля



В.К. Ворошилов